

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 092/11


PROCESSO N.º 420-48.2010.5.15.0895 PA – PREGÃO ELETRÔNICO

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, na sede do TRT da 15ª Região, localizada na Rua Barão de Jaguara, 901, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-927, o **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**, daqui em diante designado meramente TRT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.773.524/0001-03, neste ato representado por seu Diretor-Geral de Coordenação Administrativa, Evandro Luiz Michelon, portador da Carteira de Identidade RG nº 19.948.491-0 e do CPF/MF 107.974.688-97, de acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, por delegação de competência, pela Portaria GP 06/2008, artigo 1º, inciso XXVII, publicada no DOE - Poder Judiciário - de 11/02/2008, em conformidade com o resultado do Processo n.º 0000420-48.2010.5.15.0895 PA Pregão Eletrônico -SRP, devidamente homologado à fl. 320 do aludido processo, resolve, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei n.º 10.520/02, do Decreto n.º 5.450/05 e do Decreto n.º 3.931/2001, **REGISTRAR OS PREÇOS** para contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços de vedação e manutenção nas fachadas de pele de vidro do Edifício Sede deste E. Tribunal, da empresa abaixo identificada cuja prestação de serviço foi adjudicada na licitação, conforme descrito no quadro abaixo. As especificações técnicas constantes do Processo n.º 0000420-48.2010.5.15.0895 PA, bem assim os termos da proposta, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. Este registro de preços tem a vigência de um ano, até 27 de setembro de 2012.

EMPRESA


Nelson Firmino da Silva Consultoria e Esquadrias ME, com sede na Rua Eng.º Bianor, 164, Butantã, São Paulo/SP, CEP 05502-010, email: aluparts@uol.com.br, fone: (11) 3816-0122 / Fax : (11) 3817-5665, inscrita no CNPJ 39.027.479/0001-95, neste ato representada pelo Sr. Nelson Firmino da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 1.839.210 e do CPF nº 041.819.568-49.

Prestação de serviços de vedação e manutenção nas fachadas de pele de vidro do Edifício Sede do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.					
Itens	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário s/ BDI	Preço Total s/ BDI
1	Elaboração de projeto executivo das correções, contendo todos os detalhes executivos dos serviços a serem realizados.	unid.	01	4.872,25	4.872,25
2	Remoção de selantes incolores (silicone) nas esquadrias e devida limpeza, inclusive dos trechos necessários onde houver ausência do selamento.	m²	2616,97	3,76	9.839,80
3	Aplicação de selantes na cor preta para os trechos de selantes incolores removidos das esquadrias, bem como nos trechos necessários onde houver a ausência do selamento. Como delimitador utilizar cordão de tarucel ou similar. Fornecedor – Dow Corning cód. DC791.	m²	2616,97	34,80	91.070,55



Diretoria Administrativa – Serviço de Compras

4	Limpeza de superfície de perfis de alumínio das esquadrias com desengraxante solúvel em água – LC 001 da ITW Chemical ou similar.	m ²	8983,75	6,00	53.902,50
5	Substituição ou reposição de perfis de alumínio (anodizado com película superior a 10 micras e cor igual a existente) estruturais ou de acabamento que estejam danificados ou faltando. Peças em torno de 2m.	peça	216	133,60	28.857,60
6	Reposicionamento correto dos perfis de alumínio de acabamento sobre os peitoris e abaixo dos roda tetos.	m/l	3358,96	15,40	51.727,98
7	Revisão da fixação de todas as folhas das esquadrias que estiverem desalinhadas. Os parafusos devem ser de aço inoxidável.	peça	468	78,30	36.644,40
8	Revisão e regulagem de braços de articulação em esquadrias.	peça	1793	58,30	104.531,90
9	Substituição ou reposição de braços de articulação das esquadrias que estiverem danificados ou faltantes. Braços existentes (procedência UDINESE).	peça	1793	168,16	301.510,88
10	Substituição ou reposição de fechos danificados ou faltantes nas esquadrias. Fecho existente – código FEC622 da UDINESE, conforme especificação do anexo II do laudo técnico .	peça	901	25,84	23.281,84
11	Aplicação de cordão de tarucel com seção circular ou tiras de polietileno expandido, células fechadas – PI 355, com uma face autocolante se necessário, da Inducel ou similar e silicone preto de cura neutra de médio módulo de elasticidade, silicone DC-791 da Dow Corning, ou SCS 1800 da GE, ou similar, para vedação das juntas verticais ou horizontais entre os quadros fixos.	m ²	5836,22	45,76	267.065,42
12	Recorte de gaxeta existente e aplicação de cordão de silicone neutro de cor preta, código 791 da Dow-Corning, ou GE SCS 1800, ou similar, para vedação externa entre vidro e alumínio.	m/l	16863,07	4,00	67.452,28
13	Teste de estanqueidade através de equipamento com água e pressão similares a incidência de chuvas.	m ²	5836,22	10,00	58.362,20
14	Remoção de selantes (silicone) e limpeza com pano absorvente e álcool isopropílico nas prumadas entre pele de vidro e granito, conforme especificação do anexo I do laudo técnico.	m/l	1637,26	5,86	9.594,34
15	Aplicação de cordão de tarucel com seção circular ou tiras de polietileno expandido, células fechadas – PI 355, com uma face	ml	1637,26	34,24	56.059,78



Diretoria Administrativa – Serviço de Compras

	autocolante se necessário, da Inducel ou similar e silicone preto de cura neutra de médio módulo de elasticidade, silicone DC-791 da Dow Corning, ou SCS 1800 da GE, ou similar, para vedação das prumadas entre pele de vidro e granito. Utilizar fita crepe para garantir acabamento alinhado tanto no granito quanto no alumínio.				
16	Substituição de vidros quebrados, com lascas ou microfissuras, por vidros laminados refletivos de bordas lapidadas, conforme padrão e cor existente.	m ²	318,00	470,00	149.460,00
17	Remoção de massa de vidraceiro executadas para fixação de vidros.	m/l	3372,62	8,24	27.790,38
18	Vedação com tarucel e silicone preto DC-791 da Dow Corning, ou SCS 1800 da GE, ou similar nos locais onde forem executadas remoções de massa de vidraceiro nos vidros.	m/l	3372,62	14,40	48.565,72
19	Substituição de fitas vedadoras das janelas, padrão de qualidade Seal Techonology ou Schlegel, de polipropileno e na cor preta, 5x5, 5x7 e ou 7x7.	m/l	5280,48	4,08	21.544,35
20	Substituição das gaxetas das janelas, padrão de qualidade Seal Techonology, Schlegel ou Tecbor, de EPDM e na cor preta.	m/l	5280,48	4,71	24.871,06
21	Substituição, caso necessário, de parafusos de aço carbono por parafusos em aço inox 302-HQ passivado e banhado em silicone de cura neutra, bem como de chumbadores, arruelas, rebites e porcas que também devem ser de aço inox (materiais em contato com o alumínio) nas fixações dos quadros nos montantes e dos montantes nas vigas de frente de laje. Parafusos aparentes devem ter fenda phillips, ser autoatarrachante e com cabeça chata.	Cj	2281,20	288,00	656.985,60
22	Remoção de entulho em caçambas de 5 m ³ .	unid.	32	180,00	5.760,00
23	Tela de proteção para realização de serviços em fachada.	m ²	5650,00	3,68	20.792,00
24	Bandeja salva vidas/coleta de entulhos para realização de serviços em fachada	m	110,00	100,00	11.000,00
25	Locação de balancim para realização de serviços em fachada (unidade com plataforma de 3m, considerando cabos para altura de um prédio de aproximadamente 17 andares, contrapeso, vigas metálicas, etc.).	mês	12	1.300,00	15.600,00
26	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro.	m ² /mês	2419,44	5,16	12.484,31
27	Instalação de tapume para isolamento provisório.	m ²	136,80	21,00	2.872,80
TOTAL GERAL SEM BDI					2.162.499,60

	BDI DE 20%	432.499,90
	TOTAL GERAL	2.594.999,50

Consoante subitem 5.4.1.3 do edital, seguem os materiais abaixo, os quais serão utilizados para execução dos serviços, com a devida indicação da marca, conforme Proposta Técnica Comercial da empresa Nelson Firmino da Silva Consultoria e Esquadrias ME.

Relação de Materiais	Marca/Modelo
Desengraxante solúvel em água para limpeza dos perfis de alumínio das esquadrias.	LC 001 – ITW ou similar.
Silicone para vedação.	791 Dow Corning.
Gaxetas.	Seal Technology, Tecbor ou Beta Borrachas.
Fitas vedadoras.	Schlegel .
Cordão de tarucel.	Inducel ou similar.
Parafusos.	Aço Inox 302-HQ.
Braços de articulação para janelas.	Unidese ou similar.
Perfis de alumínio.	Anodizado na camada A13.

Campinas, 28 de setembro de 2011.


TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
EVANDRO LUIZ MICHELON
TRT


NELSON FIRMINO DA SILVA CONSULTORIA E ESQUADRIAS ME.
NELSON FIRMINO DA SILVA
EMPRESA